

FDV-DOKUMENTASJON.

Trapp levert ubehandlet.

Drift: Trappen / trappedelene må overflatebehandles så raskt som mulig, og før trappen tas i bruk. Vi gjør oppmerksom på at trapp behandlet med visse oljer eller vannbaserte lakktyper o.l. kan gi knirk.

Rengjøring avhenger av hva slags overflatebehandling trappen får.

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre salgs og leveringsbetingelser.

Vedlikehold: Følg anvisning for det benyttede produkt.

Trapp levert med 2 strøk lakk.

Drift: Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo. Bruk lite vann, og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes. Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolet lys. Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

Vedlikehold: Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakking mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og overlakkes med en vanntynnbar lakk av anerkjent fabrikat.

Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne lakken på det skadede området, og legge på litt vann. Når dette har svullet og tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 - 200 og overlakkes to strøk som beskrevet ovenfor.

Trapp levert lakkbeiset.

- Drift:** Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo. Bruk lite vann, og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes.
Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolet lys.
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.
- På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre salgs og leverings-betingelser, www.nor-trapp.no.

- Vedlikehold:** Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakking mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og overlakkes med en vanntynnbar lakk av anerkjent fabrikat.

Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne lakken på det skadede området, og legge på litt vann. Når dette har svellet og tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 ó 200, evt. beises og overlakkes to strøk som beskrevet ovenfor.

Trapp levert malt.

- Drift:** Det må påregnes flikkmaling etter montering. Mattslip med sandpapir K: 180-200, rengjør og påfør akrylatbasert maling av anerkjent malingsfabrikat.
Rengjør skånsomt med litt lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo, tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes. På trappetrinn anbefales en god gulvmaling av anerkjent malingsfabrikat.

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre salgs og leveringsbetingelser.

Se www.nor-trapp.no .

Vedlikehold: Påse at man alltid har et malingslag å slite på. Ved behov for overmaling eller lakkering mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og overmales/lakkeres med en vanntynnbart produkt av anerkjent malingsfabrikat. Vi anbefaler å teste på et lite synlig sted før behandling utføres i full skala.

Vi leverer trapper malt i NCS S0502-Y og NCS S0500-N, i UV herdene vanntynnbare akrylatmaling brukt i industrien. Trapper med spesialfarge blir levert med 2-komponent syreherdende maling.

Trapp levert oljet.

Drift: Bruk en lett fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel.

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre salgs og leveringsbetingelser som finnes på vår hjemmeside www.nor-trapp.no.

Vedlikehold: Trapper er utsatt for daglig slitasje. Det anbefales derfor årlig vedlikehold av sliteflatene på trappen. Trinnene slipes lett med pussesvamp, k:250 eller finere. Slip med ved-retningen for å unngå riper. Fjern pussestøv. Påfør med klut et tynt, jevnt lag av en anerkjent klar hardvoksolje. Poler av overflødig olje med en myk klut innen 15 min. Tørketid ca. 8-12 t. Ved søl på malte deler, tørk av snarest. Følg bruksanvisning for det valgte produkt. Hvis det har oppstått flekker eller skader, puss dette bort med pussepapir k:120. Slip med vedretning. Fjern pussestøv. Påfør riktig farget olje på reparert område. La tørke i 24 t. Slip lett over med k:250, og påfør klar olje i henhold til overstående.

OBS! Risiko for selvantennning. Kluter og lign. må brennes.